

DA/JL/2018

Słupsk, 10 sierpnia 2018 r.

wszyscy Oferenci

Dotyczy: postępowania na dostawę minikoparki gąsienicowej wraz z lawetą transportową
(nr sprawy WN1/0277/18)

W postępowaniu na dostawę minikoparki gąsienicowej wpłynęło zapytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie:

„Co mieli Państwo na myśli umieszczając w specyfikacji stwierdzenie” Siłownik wysięgnika umieszczony na górnej stronie wysięgnika” ? Zazwyczaj na wysięgniku umieszczone są dwa siłowniki. Czy mają oba być umieszczone od strony górnej?”

Odpowiedź:

Oba siłowniki muszą być umieszczone na górnej stronie. Podczas usuwania awarii na sieci wod-kan, występuje potrzeba zapierania elementów o ramię. W przypadku umieszczenia siłownika pod ramieniem Zamawiający obawia się uszkodzenia siłownika.

GLÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

Alina Zimnicka