ZESPÓŁ
RZECZOZNAWCÓW
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH
POMORZA

Opinia techniczna
NR 50/2021

Zleceniodawca:

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o
ul. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

Zlecenie z dnia:

04 luty 2021r.

Opinię wykonał:

mgr inż. Andrzej Dumanowski
Rzeczoznawca Samochodowy
specj. technika samochodowa
wycena wartości i jakości
napraw pojazdów samochodowych
numer identyfikacyjny RS001353 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
certyfikowany w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców
i Specjalistów Techniki Samochodowej TÜVPOL Sp. z.o.o
nr certyfikatu 994/19
stowarzyszony w Zespole Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Pomorza

Cel opinii:

ustalenie wartości rynkowej pojazdu marki Volkswagen T4 o numerze rejestracyjnym **GS08643** i numerze nadwozia **WV2ZZZ70Z2H046260**.

Słupsk
08 luty 2021 r.

WYCENA Nr: 50/2021 z dnia: 2021/02/08

Wykonawca wyceny : Andrzej Dumanowski

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] II-2021

Marka: VOLKSWAGEN Model pojazdu: Transporter sync. T4 TDi MR`96 2.7t
Wersja: Mixt Nr rejestracyjny: GS08643 Rok prod.: 2001
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: WV2ZZZ70Z2H046260

Nr INFO-EKSPERT	040-02651
Wskazanie drogomierza	229866 km
Okres eksploatacji pojazdu (01/05/15-21/02/08)	237 mies.
Dop. masa całk. / Ładowność	2730 kg / 895 kg
Rodzaj nadwozia	furgon 3 drzwiowy 6 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / manualna
Rozstaw osi	3320 mm
Oznaczenie silnika	AYC
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2461 ccm / 75kW (102KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	5 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość	5189 mm / 1840 mm / 1940 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2001.10-2002.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel pasażera podwójny	11	Ścianka działowa ażurowa
2	Immobilizer	12	Ściany boczne przestrzeni ładunkowej wyłożone tworzywem sztucznym
3	Koło zapasowe pełnowymiarowe	13	Światła z regulacją kąta pochylenia
4	Kołpaki	14	Tapicerka drzwi z tworzywa
5	Napęd z przełączeniem na 4 koła	15	Uchwyty do mocowania ładunków
6	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	16	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Poduszka powietrzna kierowcy	17	Wykładzina podłogowa gumowa
8	Siedzenie 3-osobowe z tyłu pasy bezpieczeństwa, zagłówki	18	Wymiennik ciepła dodatkowy
9	Szyba przednia klejona	19	Zagłówki foteli przednich regulowane
10	Szyby atermiczne		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Hak holowniczy	63
2	+Radioodtwarzacz CD	31

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Nadwozie
Widoczne liczne ogniska korozji perforacyjnej zarówno poszycia nadwozia jak również w strefie podlogi i
elementów konstrukcyjnych. Nadwozie posiada slady wczesniejszych nieprofesjonalnych napraw blacharskich oraz slady uszkodzen komunikacyjnych.

mgr inż. Andrzej Dumanowski
Rzeczoznawca Samochodowy
RS001353
System INFO-EKSPERT
SERTSAR
ekspertyza samochodowa, wycena wartości i jakości napraw pojazdów samochodowych

Wyposazenie:
Wyposazenie wnetrza z niewielkimi brakami adekwatny do wieku i przebiegu pojazdu. Czesc towarowa mocno zuzyta i wielokrotnie uszkodzona mechanicznie.

Silnik:
Stan adekwatny do wieku i przebiegu. Niewielkie wycieki oleju z zespolu doladowania.

Uklad napedowy:
Stan adekwatny do wieku i przebiegu.

Uklad zawieszenia osi przedniej z ukladem kierowniczym:
Stan adekwatny do wieku i przebiegu.

Os tylna:
Stan adekwatny do wieku i przebiegu.

Reszta:
Kola stalowe. Opony zuzyte w 50%. Zbiornik oryginalny.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (237 mies.) * . . . . . **9 471 PLN**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE . . . . . **94 PLN**

Wyposazenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposazeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposazeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTY RÓŻNE . . . . . **- 3 824 PLN**

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 478

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-15,0	-1 434

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powyżej 6 lat, profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	- 956

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.

Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	- 956

Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.

RS001353 mgr inż. Andrzej Dumanowski Rzeczoznawca Samochodowy specjalność mechanika samochodowa, wycena wartości i jakości napraw pojazdów samochodowych

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

5700 PLN

(słownie: pięć tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1065,85 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2021 zweryfikowanych przez wykonawcę opinii,

- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



mgr inż. Andrzej Dumanowski
Rzeczoznawca Samochodowy
RS00135
spec. technika samochodowa,
wycena wartości i jakości
napraw pojazdów samochodowych

RS00135 mgr inż. Andrzej Dumanowski
Rzeczoznawca Samochodowy
spec. technika samochodowa,
wycena wartości i jakości
napraw pojazdów samochodowych