

Przedmiar robót

Roboty remontowo - budowlane

| | |
|----------|---|
| Obiekt | Akumulatorownia - Remont pokrycia dachowego, komina wentylacyjnego, regulacja rynien, wymiana drzwi wejściowych |
| Budowa | Oczyszczalnia ścieków w Słupsku, ul. Sportowa 73 |
| Inwestor | "Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk |

| | |
|------------|---------------------|
| Sporządził | Marek Czernichowski |
| Kierownik | Andrzej Mielczarek |

Słupsk 24 styczeń 2015 r.

Akumulatorownia - Remont pokrycia dachowego, komina wentylacyjnego, regulacja rynien, wymiana drzwi wejściowych

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|---|----|--------|
| | | 1. Remont pokrycia dachowego, komina wentylacyjnego, regulacja rynien | | |
| 1 | KNR 4-04 0509/03 | Rozebrawie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 6,70*6,30+2,0*1,2 | m2 | 44,610 |
| | | razem | m2 | 44,610 |
| 2 | KNR 4-01 0535/08 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 6,30*0,25 6,70*0,35*2+6,30*0,35 | m2 | 1,575 |
| | | razem | m2 | 6,895 |
| | | razem | m2 | 8,470 |
| 3 | KNR-W 4-01 0545/08 | Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - opierzenie komina (0,8+0,4)*2*0,15 | m2 | 0,360 |
| | | razem | m2 | 0,360 |
| 4 | NNRNKB 6 0541/01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas nadrynnowy 6,30*0,25 | m2 | 1,575 |
| | | razem | m2 | 1,575 |
| 5 | NNRNKB 6 0541/02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wiatrownice 6,70*0,35*2+6,30*0,35 | m2 | 6,895 |
| | | razem | m2 | 6,895 |
| 6 | KNR-W 2-02 0504/02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 6,70*6,30+2,0*1,2 | m2 | 44,610 |
| | | razem | m2 | 44,610 |
| 7 | KNR-W 2-02 0504/03 | Pokrycie papą termozgrzewalną przy obróbkach - rura wentylacyjna 3,14*0,20*0,20 | m2 | 0,126 |
| | | razem | m2 | 0,126 |
| 8 | KNR 4-01 1212/25 | Malowanie dwukrotne farbą olejną - rura wentylacyjna 1,5 | m | 1,500 |
| | | razem | m | 1,500 |
| 9 | KNR 4-01 0526/06 | Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i regulacji spadków rynien z PCV oczyszczenie 6,5 | m | 6,500 |
| | | razem | m | 6,500 |
| 10 | KNR 4-01 0701/02 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - komin ponad dachem (0,80+0,40)*2*0,8 | m2 | 1,920 |
| | | razem | m2 | 1,920 |
| 11 | KNR 4-01 0726/02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów - komin ponad dachem (0,80+0,40)*2*0,8 | m2 | 1,920 |
| | | razem | m2 | 1,920 |
| 12 | ZKNR C-1 0101/07 | Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem CT 17 przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS - komin ponad dachem (0,80+0,40)*2*0,8 | m2 | 1,920 |
| | | razem | m2 | 1,920 |
| 13 | ZKNR C-1 0104/05 | Ochrona narożników wypukłych prostych przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS - komin ponad dachem 0,8*4 | m | 3,200 |
| | | razem | m | 3,200 |
| 14 | ZKNR C-1 0103/07 | Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach na zaprawie klejowej CT 85 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS - komin ponad dachem (0,80+0,40)*2*0,8 | m2 | 1,920 |
| | | razem | m2 | 1,920 |
| 15 | ZKNR C-1 0114/07 | Dwukrotne malowanie farbą silikatową CT 54 tynków gładkich w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS - komin ponad dachem (0,80+0,40)*2*0,8 | m2 | 1,920 |
| | | razem | m2 | 1,920 |
| 16 | NNRNKB 6 0541/01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - czapki kominowe (1,0+0,6)*2*0,20 | m2 | 0,640 |
| | | razem | m2 | 0,640 |
| 17 | KNR-W 2-02 0504/03 | Pokrycie papą termozgrzewalną przy obróbkach - czapki kominowe | | |

Akumulatorownia - Remont pokrycia dachowego, komina wentylacyjnego, regulacja rynien, wymiana drzwi wejściowych

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------------------------------------|----------------------------|---|-----|-------|
| | | 1,0*0,6 | m2 | 0,600 |
| | | razem | m2 | 0,600 |
| 18 | NNRNKB 6 0541/01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - opierzenia kominów (0,8+0,4)*2*0,15 | m2 | 0,360 |
| | | razem | m2 | 0,360 |
| 19 | KNR-W 4-01 0506/05 | Uszczelnienie silikonem dekarskim styków obróbek blacharskich z kominem - analogia (0,8+0,4)*2 | m | 2,400 |
| | | razem | m | 2,400 |
| 20 | Kalkulacja indywidualna | Roboty przygotowawcze nie ujęte w pozycjach. Montaż 2 kominków wentylacyjnych stropodachu. | kpl | 2,000 |
| 21 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 44.61*0,02 | m3 | 0,892 |
| | | razem | m3 | 0,892 |
| 22 | KNR 4-01 0108/10 | Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km [S=9] 44.61*0,02 | m3 | 0,892 |
| | | razem | m3 | 0,892 |
| 23 | | Opłata za wysypisko - papa (44.61*0,02)*1200/1000 | t | 1,071 |
| | | razem | t | 1,071 |
| 2. Wymiana drzwi wejściowych | | | | |
| 24 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 1,000 |
| 25 | KNR 0-19 1023/12 | Analogia - Montaż drzwi wejściowych PCV z obróbka osadzenia, koloru RAL 5017, jednoskrzydłowych, pełnych, skrzydło wyposażone w samozamykacz i dwa zamki na wkładkę 1,0*2,10 | m2 | 2,100 |
| | | razem | m2 | 2,100 |
| 26 | ZKNR C-1 0109/08 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm na ościeżach o szerokości do 30mm w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS (2,10+2,10+1,0)*0,20 | m2 | 1,040 |
| | | razem | m2 | 1,040 |

Akumulatorownia - Remont pokrycia dachowego, komina wentylacyjnego, regulacja rynien, wymiana drzwi wejściowych

| Nr | Opis robót | Wartość |
|----|--|---------|
| 1. | Remont pokrycia dachowego, komina wentylacyjnego, regulacja rynien | |
| 2. | Wymiana drzwi wejściowych | |
| | Razem | |
| | Podatek VAT | |
| | Ogółem kosztorys | |