

Przedmiar robót

Roboty remontowo-budowlane

Obiekt	Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawa pokrycia papowego nad pomieszczeniem szatni
Budowa	Budynek administracyjno-socjalny "A" ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
Inwestor	"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Sporządził	Marek Czernichowski
Kierownik	Andrzej Mielczarek

Słupsk 15 styczeń 2015 r.

Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawa pokrycia papowego nad pomieszczeniem szatni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawa pokrycia papowego nad pomieszczeniem szatni		
1	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - opierzenie przyściennie 7,0*0,10	m2	0,700
		razem	m2	0,700
2	KNR-W 4-01 0519/04	Obróbki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS PYE PV250 S5 SS - obróbka połączenia dachu ze ścianą ogniomuru wywinięta na ścianę na wys. 30 cm (0,30+0,20)*7,0	m2	3,500
		razem	m2	3,500
3	KNR-W 4-03 1001/01	Mechaniczne wykucie bruzd dla obróbek blacharskich w cegle - analogia 7	m	7,000
		razem	m	7,000
4	KNR-W 4-03 1009/03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm w podłożu ceglanym 7,0*2	otworów	14,00
		razem	otworów	14,00
5	KNR-W 2-02 0535/04	Założenie pasów usztywniających na ścianie ogniomuru o szerokości 10 cm z blachy powlekanej - analogia 7,0	m	7,000
		razem	m	7,000
6	KNR-W 4-01 0506/05	Uszczelnienie silikonem dekar skim styków obróbek blacharskich ze ścianą ogniomuru - analogia 7,0	m	7,000
		razem	m	7,000
7	KNR-W 4-01 0519/05	Obróbki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS PYE PV250 S5 SS (kołnierze) elementów metalowych - rura stalowa wentylacyjna - 2 sztuki (2*3,14*0,075)*0,50*2	m2	0,471
		razem	m2	0,471
8	KNR-W 4-01 0519/04	Obróbki z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS PYE PV250 S5 SS - wstawienie łąt w miejscach występowania pęcherzy oraz podłużnych pęknięć istniejącego pokrycia papowego - analogia 5,0	m2	5,000
		razem	m2	5,000

Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawa pokrycia papowego nad pomieszczeniem szatni

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Budynek administracyjno-socjalny "A" - Naprawa pokrycia papowego nad pomieszczeniem szatni	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	