

Przedmiar robót

Plan remontów 2016 r.

Obiekt	Roboty remontowe obiektów Bazy Spółki w Słupsku
Budowa	Baza Spółki, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
Inwestor	"Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Sporządził	Marek Czernichowski
Kierownik	Andrzej Mielczarek

Słupsk luty 2016 r.

Roboty remontowe obiektów Bazy Spółki w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Budynek przepompowni ścieków - wymiana pękniętych szyb w oknach hali				
1	KNR-W 4-01 1111/02	Rozszklenie otworów okiennych w ramach metalowych (0,70*1,0)*5+(0,90*1,0)*2	m2	5,300
		razem	m2	5,300
2	KNR-W 4-01 1108/07	Szklenie ram okiennych, stałych metalowych szkłem płaskim walcowanym - zbrojonym bezbarwnym grubości 6 mm z obustronnym podkitowaniem o powierzchni szyby do 2m2 (0,70*1,0)*5+(0,90*1,0)*2	m2	5,300
		razem	m2	5,300
3	KNR-W 4-01 1212/14.1	Malowanie dwukrotne farbą olejną okien i świetlików stalowych (0,70*1,0)*5+(0,90*1,0)*2	m2	5,300
		razem	m2	5,300
2. Budynek administracyjny "A" - wymiana drzwi zewnętrznych do stołówki				
4	KNR-W 4-01 0353/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 1,10*2,05	m2	2,255
		razem	m2	2,255
5	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych, aluminium ciepłe, kolor drzwi - biały, skrzydło drzwiowe wyposażone w samozamykacz, dwa zamki patentowe 1,10*2,05	m2	2,255
		razem	m2	2,255
6	ZKNR C-1 0203/09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach przy bezspoinowym systemie ociepleń Ceresit WM (2,10+2,10+1,50)*0,20	m2	1,140
		razem	m2	1,140
7	ZKNR C-1 0109/08	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm na ościeżach o szerokości do 30mm w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS (2,10+2,10+1,50)*0,20	m2	1,140
		razem	m2	1,140
8	KNR 0-33 28/01.1	Malowanie elewacji 10	m2	10,000
		razem	m2	10,000
3. Budynek administracyjny "A" - Naprawa pokrycia wiatrołapu wejścia do strony szatni pracowników				
9	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4,5*4,5	m2	20,250
		razem	m2	20,250
10	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,0mm 4,5*4,5	m2	20,250
		razem	m2	20,250
11	KNR-W 4-01 0519/04.1	Obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,0mm (4,50+4,50)*0,50	m2	4,500
		razem	m2	4,500
4. Wiatra magazynowa - wymiana uszkodzonej rynny i obróbki dźwigara wiaty przy magazynie głównym				
12	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2,0	m	2,000
		razem	m	2,000
13	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2,0*0,5	m2	1,000
		razem	m2	1,000
14	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka boczna dźwigara stalowego 2,0*0,50	m2	1,000
		razem	m2	1,000
15	KNR-W 2-02 0522/02.1	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 125mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 2,0	m	2,000
		razem	m	2,000
16	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m 1	kolumnę	1,000
		razem	kolumnę	1,000

Roboty remontowe obiektów Bazy Spółki w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5. Budynek administracyjny "A" - wymiana parapetu zewnętrznego na klatce schodowej od strony północnej		
17	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m		
		1	kolumnę	1,000
		razem	kolumnę	1,000
18	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetu 3,30*0,25		
			m2	0,825
		razem	m2	0,825
19	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - parapet zewnętrzny 3,30*0,25		
			m2	0,825
		razem	m2	0,825
20	ZKNR C-1 0203/09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach przy bezspoinowym systemie ociepleń Ceresit WM (3,30+0,20+0,20)*0,20		
			m2	0,740
		razem	m2	0,740
21	ZKNR C-1 0109/08	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm na ościeżach o szerokości do 30mm w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS (3,30+0,20+0,20)*0,20		
			m2	0,740
		razem	m2	0,740
22	KNR-W 4-01 0506/05	Analogia - Uszczelnienie silikonem dekarskim styków obróbek blacharskich ze ścianą i oknem 3,30+3,30+0,20+0,20		
			m	7,00
		razem	m	7,00

Roboty remontowe obiektów Bazy Spółki w Słupsku

Nr	Opis robót
1.	Budynek przepompowni ścieków - wymiana pękniętych szyb w oknach hali
2.	Budynek administracyjny "A" - wymiana drzwi zewnętrznych do stołówki
3.	Budynek administracyjny "A" - Naprawa pokrycia wiatrołapu wejścia do strony szatni pracowników
4.	Wiata magazynowa - wymiana uszkodzonej rynny i obróbki dźwigara wiaty przy magazynie głównym
5.	Budynek administracyjny "A" - wymiana parapetu zewnętrznego na klatce schodowej od strony północnej