

# **Przedmiar robót**

Roboty remontowo-budowlane

Obiekt      Budynek SUW Widzino. Wymiana stolarki okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku.  
Kod CPV  
Budowa      SUW Widzino, gm. Kobylnica  
Inwestor      "Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

---

Sporządził      Marek Czernichowski  
Kierownik      Andrzej Mielczarek

---

Słupsk styczeń 2016 r.

Budynek SUW Widzino. Wymiana stolarki okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Wymiana stolarki okiennej</b>				
1	KNR 0-19 0929/06	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 - okno o wym. 90x145cm - 2 sztuki (0,90*1,45)*2	m2	2,610
		razem	m2	2,610
2	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne (0,95*0,30)*2	m2	0,570
		razem	m2	0,570
<b>2. Remont elewacji</b>				
3	KNR 2-02 1611/06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m (10,0*4,20)*2+(6,78*4,20)*2+(0,50*2,05*6,78)*2	m2	154,851
		razem	m2	154,851
4	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej - przyjęto 40% pow. ścian ((10,0*4,20)*2+(6,78*4,20)*2+(0,50*2,05*6,78)*2)*0,40 -(1,87*2,15)	m2	61,940
		razem	m2	-4,021
			m2	57,919
5	KNR 4-01 0726/02.1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów - przyjęto 40% pow. ścian ((10,0*4,20)*2+(6,78*4,20)*2+(0,50*2,05*6,78)*2)*0,40 -(1,87*2,15)	m2	61,940
		razem	m2	-4,021
			m2	57,919
6	ZKNR C-1 0101/02	Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS (10,0*4,20)*2+(6,78*4,20)*2+(0,50*2,05*6,78)*2-(1,87*2,15)	m2	150,831
		razem	m2	150,831
7	ZKNR C-1 0101/07.1	Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem CT 17 przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS (10,0*4,20)*2+(6,78*4,20)*2+(0,50*2,05*6,78)*2-(1,87*2,15)	m2	150,831
		razem	m2	150,831
8	ZKNR C-1 0103/07.1	Zatapiać jednej warstwy siatki na ścianach i słupach na zaprawie klejowej CT 85 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS (10,0*4,20)*2+(6,78*4,20)*2+(0,50*2,05*6,78)*2-(1,87*2,15)	m2	150,831
		razem	m2	150,831
9	ZKNR C-1 0104/05.1	Ochrona narożników wypukłych prostych przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS 1,87+2,15*2+4,20*4+0,86*2+1,42*4+10,0+8,0+6,78*2	m	61,930
		razem	m	61,930
10	ZKNR C-1 0106/01	Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne CT 137 w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS (10,0*4,20)*2+(6,78*4,20)*2+(0,50*2,05*6,78)*2-(1,87*2,15)	m2	150,831
		razem	m2	150,831
11	ZKNR C-1 0106/04	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 137 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,0mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS (10,0*4,20)*2+(6,78*4,20)*2+(0,50*2,05*6,78)*2-(1,87*2,15)	m2	150,831
		razem	m2	150,831
12	ZKNR C-1 0114/09	Dwukrotne malowanie farbą silikatową CT 54 tynków fakturowych w bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit VWS (10,0*4,20)*2+(6,78*4,20)*2+(0,50*2,05*6,78)*2-(1,87*2,15)	m2	150,831
		razem	m2	150,831
13	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych PCV w ścianach 4+4	szt	8,000
		razem	szt	8,000
14	KNR-W 4-01 1210/04	Analogia - Dwukrotna impregnacja lakierobejcą do drewna metodą smarowania 2 x Drewnochron - podbitka okapu (10,0*0,35)*2+(4,0*0,20)*4	m2	10,20
		razem	m2	10,20
15	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat z prętów prostych (0,86*1,42)*2	m2	2,442
		razem	m2	2,442
16	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych - drzwi stalowe zewnętrzne (1,87*2,15)*2	m2	8,041
		razem	m2	8,041

Budynek SUW Widzino. Wymiana stolarki okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-22 0101/09	Spoinowanie trzonów kominów murowanych - Spoinowanie komina zaprawą cementową niebarwioną ponad dachem (0,80+0,50)*2*0,80	m2	2,08
			razem	m2
18	KNR-W 2-02 0504/01	Analogia - pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną jednowarstwowe  0,60*0,90	m2	0,54
			razem	m2
3. Opaska wokół budynku				
19	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm  (10,0+8,0+6,78+6,78)*0,30*0,10	m3	0,947
			razem	m3
20	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II  (10,0+8,0+6,78+6,78)*0,5	m2	15,780
			razem	m2
21	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie  (10,0+8,0+6,78+6,78)*0,5	m2	15,780
			razem	m2
22	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  (10,0+8,0+6,78+6,78)	m	31,560
			razem	m
23	KNR 2-31 0502/04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - opaska wokół budynku (10,0+8,0+6,78+6,78)*0,5	m2	15,780
			razem	m2

Budynek SUW Widzino. Wymiana stolarki okiennej. Remont elewacji. Opaska wokół budynku.

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Wymiana stolarki okiennej	
2.	Remont elewacji	
3.	Opaska wokół budynku	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	