



ZESPÓŁ
RZECZOZNAWCÓW
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH
POMORZA

Opinia techniczna Nr 360/2019

Zleceniodawca:

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o
ul. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

Zlecenie z dnia:

04 września 2019r.

Opinię wykonał:

mgr inż. Andrzej Dumanowski

Rzecznawca Samochodowy
specj. technika samochodowa
wycena wartości i jakości
napraw pojazdów samochodowych
numer identyfikacyjny RS001353 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
certyfikowany w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzecznawców
i Specjalistów Techniki Samochodowej TÜVPOL Sp. z o.o
nr certyfikatu 741/16
stowarzyszony w Zespole Rzecznawców i Biegłych Sądowych Pomorza

Cel opinii:

ustalenie szacowanej wartości rynkowej pojazdu marki **FORD Transit** nr rej.
GS10292 o numerze nadwozia **WF0PXXGBFP2Y12271**.

Wykonawca opinii: Andrzej Dumanowski
 Zleceniodawca: WODOCIĄGI SŁUPSK SP. ZO.O
 Adres: ul. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
 Zadanie: wycean wartości rynkowej pojazdu
 Sygnatura akt: 360/2019

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IX-2019

Marka: FORD Model pojazdu: FT 300 V185 2.0 TDE Kat. E3 3.0t
 Wersja: L Nr rejestracyjny: GS10292 Rok prod.: 2002
 Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: WF0PXXGBFP2Y12271

Nr INFO-EKSPERT	011-02201
Data pierwszej rejestracji	2002/04/10
Data ważności badania technicznego	2019/12/04
Data oględzin	2019/09/04
Wskazanie drogomierza	422540 km
Okres eksploatacji pojazdu (2002/04/10-2019/09/22)	209 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Ciemno niebieski
Dop. masa całk. / Ładowność	3000 kg / 1100 kg
Rodzaj nadwozia	kombi z podwyższonym dachem 4 drzwiowe 6+3 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3750 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1998 ccm / 63 kW (86 KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Układ cylindrów	rzędowy
Norma spalin	E3
Długość / Szerokość / Wysokość	4852 mm / 1974 mm / 2385 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2002.03 - 2004.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Filtr p/pyłkowy	8	Przygotowanie do montażu radia + 2 głośniki + antena
2	Immobilizer	9	Szyba tylna ogrzewana
3	Nagrzewnica	10	Szyby przyciemniane
4	Obrotomierz	11	Szyby tylne uchylne
5	Opony 195/70 R15	12	Światło dodatkowe STOP
6	Pasy bezpieczeństwa	13	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Poduszka powietrzna kierowcy	14	Wykładzina przestrzeni bagażowej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+ Drzwi boczne prawe przesuwne	123
2	+ Drzwi tylne dwuskrzydłowe	28
3	+ Hak holowniczy	61
4	+ II rząd siedzeń	38
5	+ Klimatyzacja	358

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Nadwozie:

Widoczne liczne ogniska korozji perforacyjnej zarówno poszycia nadwozia jak również w strefie podłogi i elementów konstrukcyjnych. Widoczne są również niewielkie otarcia w części lewej (strefa dachu) oraz prawej (strefa prawa tył).

Wyposażenie:

Wyposażenie kompletne zadbane adekwatne do wieku pojazdu.

Silnik:

Stan adekwatny do wieku i przebiegu.

Układ napędowy:

Stan adekwatny do wieku i przebiegu.

Układ zawieszenia osi przedniej z układem kierowniczym:

Stan adekwatny do wieku i przebiegu.

Oś tylna:

Stan adekwatny do wieku i przebiegu.

Reszta:

Koła stalowe. Opony zużyte w 50%. Zbiornik oryginalny.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) NETTO (208 mies.)	6 350 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	608 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 44 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 1 197 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 1 428 PLN

W tym:	[%]	Wartość [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-15.0	- 857
konieczne naprawy	-10.0	- 571

KOMENTARZ

Korekta z tytułu wcześniejszych napraw.

Naprawy blacharsko - lakiernicze wykonane nieprofesjonalnie widoczne ślady ślady korozji perforacyjnej w miejscu łączenia poszycia nadwozia.

Konieczne naprawy.

Pojazd posiada liczne ogniska korozji w strefie dolnej nadwozia. Korozja szczególnie skoncentrowana w strefach wnek kół jezdnych oraz elementach konstrukcyjnych. Korozja widoczna również w strefie dachowej na granicy połączeń poszczególnych poszyci dachowych.

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

4300 PLN

(słownie: cztery tysiące trzysta złotych)


Wycenę sporządził:

.....

pieczęć

.....

Dnia 22.09.2019 r.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:0006/2019/09

z dnia:2019/09/22

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[D]IX-2019

Marka: FORD

Model pojazdu: FT 300 V185 2.0 TDE Kat. E3 3.0t

Wersja: L

Nr rejestracyjny: GS10292

Rok prod.:2002

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



Widok z przodu pojazdu



Widok z tyłu pojazdu



Widok z lewego boku pojazdu



Widok z prawego boku pojazdu




Widok wklejki identyfikacyjnej



Widok drogomierza



Widok przedziału bagażowego



Widok komory silnika



Widok wnętrza koła przedniego prawego



Widok elementów konstrukcyjnych nadwozia



Widok elementów konstrukcyjnych nadwozia



Widok elementów konstrukcyjnych nadwozia



Widok ognisk korozyjnych nadwozia



Widok uszkodzenia nadwozia