



Opinia techniczna NR 410/2022

Zleceniodawca:

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
ul. E. Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

Zlecenie z dnia:

05 września 2022r.

Opinię wykonał:

mgr inż. Andrzej Dumanowski

Rzecznik Samochodowy
specj. technika samochodowa
wycena wartości i jakości
napraw pojazdów samochodowych
numer identyfikacyjny RS001353 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
certyfikowany w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczników
i Specjalistów Techniki Samochodowej TÜV POL Sp. z o.o.
nr certyfikatu 994/19
stowarzyszony w Zespole Rzeczników i Biegłych Sądowych Pomorza

Cel opinii:

ustalenie wartości rynkowej pojazdu ciężarowego marki SCANIA 360 nr rej.
02793.

Słupsk
01 października 2022r.

Przebieg badań

Wycenienie wartości pojazdu jest opinią uprawnionego rzeczoznawcy samochodowego, opracowaną w oparciu o oględziny i dokonaną ocenę stanu technicznego pojazdu oraz obowiązujące Instrukcje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych dotyczące wyceny wartości pojazdów na rynku polskim oraz obecne notowania giełdowe pojazdów na rynkach krajowych i zagranicznych unijnych. Analizę przeprowadzono na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zleceniodawcę, tj. dowód rejestracyjny DR/BAQ 4902551

Miejsce oględzin

Oględziny pojazdu ciężarowego marki SCANIA 360 dokonano na terenie posesji 1 przy ulicy Orzeszkowej w miejscowości Słupsk.

Przedmiot badań.

Przedmiotem badań jest pojazd ciężarowy SCANIA 360.

Dane techniczne pojazdu

Marka pojazdu	SCANIA
Model pojazdu / typ pojazdu	360 CP 14
Producent pojazdu	Scania / Szwecja
Rodzaj pojazdu	Pojazd ciężarowy
Numer identyfikacyjny pojazdu	YS2P8x40001263966
Rok produkcji pojazdu	2000r.
Data pierwszej rejestracji	05.10.2000
Data ważności badań technicznych	08.12.2022
Stan licznika	501.321 km
Barwa nadwozia	Biały
Rodzaj silnika	Silnik sześciocylindrowy czterokusowy o zapłonie samoczynnym
Pojemność silnika w cm ³	11705
Moc silnika w KM/obr.	360
Masa własna pojazdu w kg	12830
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg	32000
Wyposażenie pojazdu	Zabudowa hakowa MEILLER RK18 065 Rok budowy 1993

Stan pojazdu

Oględziny przedmiotowego pojazdu przeprowadzono w dniu 05 września 2022 roku w miejscowości Słupsk. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono.

Nadwozie:

Nadwozie kompletne konstrukcji stalowej polakierowane w kolorze białym. Stan nadwozia adekwatny do wieku pojazdu. Identyfikację pojazdu dokonano na podstawie tabliczki znamionowej umieszczonej na prawym progu kabiny pasażerskiej.

Rama:

Rama stalowa podłużnicowa. Numerów identyfikacyjnych nie odczytano. Stan podłużnic mocno wyeksploatowany z licznymi ogniskami korozji w szczególności w części tylnej pojazdu.

Wyposażenie nadwozia:

Wyposażenie wnętrza pojazdu kompletne utrzymane w dobrym stanie bez oznak nadmiernego zużycia. Tablica rozdzielcza wyposażona w tachograf.

Silnik z osprzętem:

Silnik wraz z osprzętem kompletny. Silnik uruchomiono. Pracował równomiernie. Stan osprzętu i zewnętrzne oględziny silnika wskazują na jego kompletność.

Układ napędowy:

Układ napędowy (skrzynia manualna oraz przekładnia główna tylna) kompletny oryginalny sprawny technicznie podczas jazdy nie wykazuje nadmiernych hałasów i nieprawidłowości pracy.

Zawieszenie przednie z układem kierowniczym:

Elementy zawieszń kpl. oryginalne. Przekładnia kierownicza w stanie adekwatnym do wieku i przebiegu pojazdu.

Zawieszenie tylne:

Elementy zawieszenia tylnego kompletne w stanie adekwatnym do wieku i przebiegu pojazdu.

Zabudowa specjalna:

Urządzenie hakowe Meiller RK18 065 z 1993 roku. Zabudowa nie posiada ważnego badania UDT. Konieczność wystąpienia do producenta zabudowy o

resurs. Zabudowa posiada liczne uszkodzenia ramy pomocniczej w postaci pęknięć podłużnicy. System podpór tylnych zabudowy częściowo niesprawny - brak lewego siłownika.

Reszta:

Koła stalowe. Ogumienie pojazdu w stanie przeciętnym.

Metodologia wyceny wartości pojazdu


Wycenę wartości pojazdu wykonano na podstawie metody porównawczej. W tym celu wykorzystano notowania rynku wtórnego przedmiotowego sektora pojazdów zarówno krajowego jak i unijnego. Uwzględniono, w tym celu zarówno stan techniczny pojazdu, zużycie funkcjonalne oraz charakteru wykorzystania pojazdu. Zarówno mając na uwadze konieczność wykonania obsługi i remontów jak również remontów i napraw wykonanych w okresie eksploatacji pojazdu z uwzględnieniem realiów rynku wtórnego pojazdów oraz specyfiki sektora pojazdów użytkowych.

O P I N I A

Aktualna szacunkowa wartość pojazdu ciężarowego marki Scania 360 wyposażonego w zabudowę hakową Meiller RK18 065 ustalona metodą porównawczą wg stanu technicznego oraz zużycia eksploatacyjnego pojazdu wynikającego z okresu użytkowania pojazdu tj. 261 miesięcy z uwzględnieniem koniecznych i dokonanych napraw i remontów pojazdu uwzględniając obecną sytuację sektora pojazdów użytkowych rynku krajowego oraz unijnego na dzień 01 października 2022r. wynosi:

69.000,00 zł brutto

słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy (brutto)


mgr inż. Andrzej Dumanowski
Rzecznik Samochodowy
specjalność: technika samochodowa,
wycena wartości i jakości
napraw pojazdów samochodowych

